

МДОУ «Детский сад №210»

устранение замечаний Госпожнадзора по г. Ярославлю

(предписание №49/1/1 от 30.03.2017г.)

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Срок устранения обязательных требований п.б. | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отсутствуют разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-технического минимума непосредственно в организации, для работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях (воспитатели, сторожа). | 01.12.2018 | Выполнено 10.04.2017г. |
| 2. | На объекте защиты горизонтальное расстояние от извещателя (до близлежащих предметов и устройств) до электросветильника менее 0,5 м. (помещения групповых ячеек № 1, 4, 5, 8 помещения, медицинский изолятор изолятор). | 01.12.2018 | Выделены средства на 2018г. |
| 3. | На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактически выполнены открыто не огнестойким кабелем КСПВ, ТРВ) (Акт обследования АУПС и СОУЭ обслуживающей организацией ООО «Эльма» от 29.09.2016г № 57-Л/16/17 и от 19.12.2016г.). | 01.12.2018 | Разработан проект, составлена смета. Выделены средства на 2018г. |
| 4. | Помещение кладовой и кабинет музыкальных руководителей на 2 этаже спортивного зала (согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области - позиции № 17, 18) не оснащены | 01.12.2018 | Выделены средства на 2018г. |

| | | | |
|-----|---|------------|--------------------------------|
| | автоматической установкой пожарной сигнализации. | | |
| 5. | Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации, установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала (отсутствует отдельная передача о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство и обеспечение контроля каналов передачи извещений). | 01.12.2018 | Назначен дежурный |
| 6. | Складские помещения (здании литер Б) горючих строительных материалов и горючих жидкостей (доски, краски, хозинвентарь) не оснащены автоматической установкой противопожарной защиты. | 01.12.2018 | Выделены средства на 2018г. |
| 7. | В лестничной клетке между 1-м и 2-м этажом (согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области - позиции № 44) открыто проложен силовой электрические кабель. | 01.12.2018 | Выполнено Декабрь 2017 |
| 8. | В общих коридорах 1-го этажа (согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области - позиция № 30, 49) устроены кладовые, выделенные деревянными перегородками. | 01.12.2018 | Выполнено Июль 2017 |
| 9. | Отсутствует предусмотренная проектом дверь в общем коридоре (переход из корпуса в корпус согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области - позиция № 48, 45) препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | 01.12.2018 | Выполнено Июль 2017 |
| 10. | Не обеспечено беспрепятственное движение людей при пожаре через эвакуационный выход – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов из групповых ячеек № 1, 2 закрыты | 01.12.2018 | Выполнено во время проверки |

| | | | |
|-----|---|------------|--|
| | на замок). | | |
| 11. | <p>Объемно-планировочные решения (средства) не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – заполнения проемов (двери), в противопожарных преградах (перегородках) отделяющих технические помещения (пищеблок, прачечная, гладильная, столярная мастерская) (согласно Техническому паспорту ГУПТИ по Ярославской области – позиции 1 этаж - № 6, 29, 56, 60) от лестничных клеток и общих коридоров выполнено не противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости менее 30 мин (не соответствует типу данной противопожарной преграды).</p> | 01.12.2018 | <p>Составлена и проверена смета.</p> <p>При наличии финансирования</p> |
| 12. | <p>Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а так же не обеспечено обозначение их на дверях помещений складского назначения: склады (здание литер Б).</p> | 01.12.2018 | <p>Выделены средства на 2018г.</p> |